



Desde
1972



MESURADORS DE CABAL MÀSSIC PER DISPERSIÓ TÈRMICA PER A GASOS

-Mesurador En Línia Tipus “By-Pas

-Mesuradors Inseribles a Canonada




Joan Pedrola i Garde





Introducció

- Per què cabal màssic?



- Els processos demanden qualitat en instrumentació
- El control de cabal electrònic millora el procés
- La mesura màssica directa es més precisa



Desde
1972



UNITATS DE MESURA UTILITZADES EN MESURA MÀSSICA EN GASOS

| UNITAT | DESCRIPCIÓ |
|------------|--|
| l_n/min | Normal Litres per minut |
| l_s/min | Litres estandard per minut |
| m^3_n/h | Normal Metres cúbics per hora |
| sccm (USA) | Centímetres cúbics estandard per minut |
| SLPM (USA) | Litres estandard per minut |





Desde
1972



Cabalímetres Màssics d'alta precisió Tipus “By-Pass”

- Principi de Mesura: Efecte Tèrmic
- Sensor capil·lar
- Element de flux laminar





Desde
1972



Principi de mesura: efecte tèrmic

Sensor

El principi bàsic es basa en la mesura de la transferència d'escalfor d'un fluid. La relació entre la transferència d'escalfor i el cabal màssic es descriu en la següent equació:



$$\Delta T = K \cdot C_p \cdot f_m$$

- ΔT** = Diferència de temperatura
- K** = Constant del sensor
- C_p** = Calor específic
- f_m** = Cabal màssic






Principi de mesura: efecte tèrmic SENSOR





Principi de mesura: efecte tèrmic


El gas que circula a través del sensor, es escalfat per la Resistència Escalfadora (Heater) (H), i es mesura la temperatura a la entrada (T_1), a la sortida (T_2).






El principi de mesura del cabal màssic

Corba Van de Graaff






Naturalesa del gas





Gasos





Desde
1972



Factor de Conversió


$$cf = \frac{r_{air} \cdot cp_{air}}{r_{cust} \cdot cp_{cust}}$$

$$\Phi_{air} = \frac{\Phi_{cust}}{cf}$$





“The Shunt principle”





Desde
1972



Cabal laminar i turbulent

$$Re = \frac{v \cdot r \cdot d_i}{h}$$

V = velocitat (m/s)

r = densitat (kg/m³)

d_i = diàmetre canonada (m)

h = viscositat (Pa.s)

Re = número de Reynolds







Cabal laminar i turbulent

Perfil de velocitats en un tub cilíndric

Perfil cabal laminar (número de Reynolds $\text{f} \sim 2300$)




Perfil cabal turbulent (número de Reynolds $\text{f}^3 \sim 3000$)






Element de flux laminar





Desde
1972



L'element de flux laminar (LFE) disposa de les mateixes característiques de cabal que el capil·lar

Passaran 10 ml/min d'aire per canal amb una pèrdua de càrrega de 35 mbar



Utilitzant més discs es crea una restricció variable



Desde
1972



Precisions:

+/- 0,5% de la Lectura +/ - 0,1% Fons d'Escala





Desde
1972



Laboratori de Calibració





Desde
1972



Laboratori de Calibració





Desde
1972



MESURADORS DE CABAL MÀSSIC PER DISPERSIÓ TÈRMICA PER A GASOS

-Mesuradors Inseribles a Canonada






Element Actiu
Sensor de Temperatura
(Pt1000) més
Escalfador

Element de
Referència (Pt1000)


Dispersió Tèrmica




Subministrament de
Potència constant des
de la electrònica a la
Resistència Escalfadora



Dispersió Tèrmica





Sense Cabal:
 Conductivitat Tèrmica
 - Detecció de Nivell
 - Detecció de Interfície



Amb Cabal
 Conductivitat Tèrmica + Efecte Refredador

- Detecció de Cabal
 - § Líquids
 - § Gasos
- Mesura de Cabal
 - § Massa del Gas





Desde
1972



Dispersió Tèrmica

Paràmetres que intervenen en la Mesura

Velocitat

Viscositat

Conductivitat Tèrmica

Densitat

Calor Específic



Main Menu



Desde
1972



Principi de mesura: efecte tèrmic

Sensor

El principi bàsic es basa en la mesura de la transferència d'escalfor d'un fluid. La relació entre la transferència d'escalfor i el cabal màssic es descriu en la següent equació:

$$\Delta T = K \cdot C_p \cdot f_m$$

- ΔT** = Diferència de temperatura
- K** = Constant del sensor
- C_p** = Calor específic
- f_m** = Cabal màssic





Equació del refredament del Sensor

$r v$ = Velocitat Màssica

C, M, N = Constants

d = Diàmetre del Element Escalfat

a = Àrea del Element Escalfat

W = Potència Escalfadora

ΔT = Diferència de Temperatura

k = Conductivitat Tèrmica del Gas

m = Viscositat Absoluta del Gas

c_p = Calor Específic del Gas (a Pressió Constant)

Propietats
del Gas

$$r v = \frac{\mu}{d} \left(\frac{d \cdot W}{a \cdot \Delta T \cdot c \cdot k \left(\frac{c_p \cdot \mu}{k} \right)^N} \right)^{\frac{1}{M}}$$

Velocitat Màssica = f (a, d, W, DT, m, c_p , k)



Equació Bàsica del Refredament:

$$V = C \left(\frac{W}{\Delta T} \right)^X$$

On:

V = Velocitat Màssica

C, X = Constants de Calibració

W = Potència Escalfadora

T = Diferència de Temperatura

El disseny amb escalfament de potència constant permet la mesura de la velocitat màssica des de la ΔT

La experiència de més de 40 anys d'aplicacions de la tecnologia ho demostra



Main Menu



Cabal Màssic

Equacions del Cabal Màssic

$$M = \rho \cdot A \cdot v \text{ ó } M = \rho \cdot Q$$

ON

M = Cabal Màssic (massa/temps) kg/sec

ρ = Densitat del Gas (massa/volum) kg/m³

A = Àrea de la conducció (àrea) m²

v = Velocitat del Gas (longitud/temps) m/sec

Q = Cabal Volumètric (volum/temps) m³sec

Mètode de Mesura Indirecte:

$$\text{Cabal Volumètric} = Q = V \cdot A$$

amb un Instrument Addicional per a mesurar Densitat
(temp & pressió & densitat en condicions Normals)



[Main Menu](#)



Desde
1972



Dispersió Tèrmica

En altres paraules:

Mesurem la velocitat de refredament del Gas degut a les molècules que flueixen als voltants del sensor de cabal.

Els sensors seran refredats més o menys dependent de la densitat multiplicada per la velocitat d'aquestes Molècules del Gas. Multiplicant pel diàmetre intern de la conducció arribarem a una Mesura directa de la Massa vehiculada.




[Main Menu](#)




Dispersió Tèrmica

Non Direct Mass Flow Measurement




És necessari introduir manualment la densitat en condicions Normals !!

Thermal Mass Flow Measurement






Diferència de Temperatura a Cabal Zero amb la tecnologia de Potència Calòrica Constant



| Temp. Proces | RTD de Referència | RTD Activa (.75 watts) | T (▲R) |
|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 20°C | 20°C (1075Ω) | 55°C (1185Ω) | +30°C (110Ω) |
| 450°C | 450°C (2685Ω) | 480°C (2795Ω) | +30°C (110Ω) |




Diferència de Temperatura a un cert Cabal amb la tecnologia de Potència Calòrica Constant



| Temp. Proces | RTD de Referència | RTD Activa (.75 watts) | T (ΔR) |
|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 20°C | 20°C (1075Ω) | 25°C (1095 Ω) | +5°C (20Ω) |
| 450°C | 450°C (2685Ω) | 455°C (2705Ω) | +5°C (20Ω) |




Senyal Típic per a cabal de Gasos






Senyals Típics per a Líquids





Out vdc


Senyals Típics al sumergir el Sensor en un mitjà a Cabal Zero





Senyals Típics **Sense** Compensació de Temperatura

FLT93-S en Oli Mineral Sense COMP de TEMP



Exemples d'efectes en el Setpoint quan no es compensa per temperatura:


Posada en marxa a 20 ° C:
 Alarma a 20 ° C a
 $v = 0,8 \text{ m/sec}$ per tant l'Alarma és a una Delta R de 8 ohm

Amb Temperatures de 65 ° C:
 A una temp de 65 ° C l'Alarma és a una Delta R de 8 ohm corresponent a una velocitat de 0,5 m/sec per tant el punt d'Alarma s'ha desplaçat més un 60% degut a les variacions de temp.



Senyal Típic amb Compensació de Temperatura

FLT93-S en Oli Mineral amb COMP de TEMP



Exemple d'efecte de la Temp en el punt d'Alarma:

Posada en Marxa a 20 ° C:

Ajust d'Alarma a 20 ° Ca

v= 0,8 m/sec per tant el setpoint serà un Delta R de 8 ohm.

A una temperatura de 65 ° C:

A temp de 65 ° C el setpoint previ con Delta R de 8 ohm equival a 0,77 m/sec per tant la desviació del setpoint es menor del 3% .



Desde
1972



Precisions:

+/- 1 % de la Lectura +/- 0,5 % Fons d'Escala





Desde
1972



Laboratori de calibració Totalment Automatitzat



Main Menu



Desde
1972




Laboratori de Calibració d'Altes Temperatures (Fins 455°C)



Main Menu



Laboratori de Calibració de Perfil de Velocitat Pla





Desde
1972



Laboratori 40 Bar



Main Menu



Desde
1972



Laboratori amb Mescles Sintètiques de Gasos



Gasos Especials



Main Menu



Desde
1972



Laboratori d'Aire Comprimit Automatitzat



Main Menu



Desde
1972



Laboratori de Gasos Especials



Main Menu



Desde
1972




Laboratori de Líquids



Main Menu



Exemple d'Aplicació: Mesura de Cabal de Fums




¿Per què es mesura el cabal en ximeneies?

Per al control de la contaminació
(Real Decreto 430/2004 de 11/03/04)




Desde
1972



ELs perfils de Velocitat solen ser Asimètrics




Desde
1972




Es procedeix a
distribuir el
nombre de punts
de mesura



Desde
1972



Encara que la temperatura sigui elevada s'han de considerar possibles zonas fredes





Desde
1972



Exemple de sonda per a
ximeneia de 6 metres de
diàmetre



